


## Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem

DIN 933  
 ISO 4017  
 PN 82105



<b>D</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>M10</b>	<b>M12</b>	<b>M14</b>	<b>M16</b>	<b>M18</b>
<b>S</b>	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27
<b>k</b>	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5
<b>P</b>	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5

<b>D</b>	<b>M20</b>	<b>M22</b>	<b>M24</b>	<b>M27</b>	<b>M30</b>	<b>M33</b>	<b>M36</b>	<b>M39</b>	<b>M42</b>	<b>M48</b>
<b>S</b>	30	32	36	41	46	50	55	60	65	75
<b>k</b>	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26	30
<b>P</b>	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	5

P - skok gwintu