


Śruba z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem

DIN 931
ISO 4014
PN 82101



D	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	
k	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	
b	I<125	12	14	16	18	22	26	30	34	38
	125<I<200			22	24	28	32	36	40	44
	I>200					45	49	53	57	
P	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	

D	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	
S	27	30	32	36	41	46	50	55	60	
k	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	
b	I<125	42	46	50	54	60	66	72	78	84
	125<I<200	48	52	56	60	66	72	78	84	90
	I>200	61	65	69	73	79	85	91	97	103
P	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	

D	M42	M45	M48	M52	M56	M60	M64	M68	M72	
S	65	70	75	80	85	90	95	100	105	
k	26	28	30	33	35	38	40	43	45	
b	I<125	90	96	102						
	125<I<200	96	102	108	116	124	132	140	148	156
	I>200	109	115	121	129	137	145	153	161	169
P	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6	

P - skok gwintu